



# DOUANE DE MEYRIN

ISOLATION PERIPHERIQUE ET CREPIS



## INTERVENANTS

### DIRECTION DES TRAVAUX

Jean-Marc Comte

### ARCHITECTE

Jean-Marc Comte

### MAITRE D'OUVRAGE

Office Fédéral des  
Constructions et de la  
Logistique

### REALISATION

Maulini Façades SA

## DESCRIPTIF DE L'OBJET

Assainissement total du bâtiment des douanes.

Afin de conserver l'authenticité de cet édifice datant de la fin du XIXème siècle, la réfection de la façade extérieure a bénéficié de matériaux **isolants Aérogel** offrant une qualité d'isolation optimale sans entraver les caractéristiques historiques du bâtiment.

Les propriétés de l'Aérogel sont multiples, il est 3 fois plus efficace que les isolants traditionnels, il résiste dans le temps et c'est un matériau hydrophobe et perméable à la vapeur.

## CHIFFRES CLES

### PÉRIODE DES TRAVAUX

2012 - 2013

### DURÉE DES TRAVAUX

7 mois

### MONTANT DES TRAVAUX

166'589 CHF



**MAULINI**

**MAÎTRE  
CONSTRUCTEUR**



## PARTICULARITÉ DE L'OBJET

- Crépi isolant aérogel.

## LOCALISATION

Route de Meyrin 373, Meyrin



## MESURES QUALITÉ, SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENTALES APPLIQUÉES

La gestion des eaux a été planifiée dès le début du projet conformément aux recommandations publiées selon les normes SIA/VSA341.

Les déchets ont été collectés par consignation vers des filières d'évacuation.

Mise en place d'un quart d'heure sécurité.



## RESSOURCES

### HUMAINES :

1 Contremaître  
4 ouvriers

Maulini Façades SA  
27 route du Bois de Bay  
CH - 1242 SATIGNY  
T +41 22 939 39 10  
info@maulini.ch

